



## Certificado de Conformidad Servicio Técnico de Extintores

### Certificado STE-156

INCEN, certifica que:

**BERTIL TENGELIN SERVICIOS TILTRAT CHILE E.I.R.L.**

**“TILT EXTINTORES CHILE” RUT 76.904.438-8**

Servicio técnico fijo, ubicado en Tacna N°367, Barrancas, San Antonio.

Se encuentra certificado según modelo ISO/CASCO 6 y en NCh3268:2019 Servicio Técnico-Requisitos, NCh2056:2019 Revisión, mantenimiento y recarga, INN/ET2:2019 Esquema de Certificación para Servicios Técnicos de Extintores y Decreto Supremo 44 del 18 de Marzo de 2015 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

#### Alcance de certificación

##### Servicio técnico fijo

Revisión, mantención y recarga de extintores a base de polvo químico seco de 1 a 100 Kg.  
Revisión y mantención de extintores a base de dióxido de carbono de 2 a 25 Kg.

Primera certificación: 02 de abril de 2020

Fecha de otorgamiento de certificado: 02 de abril de 2023

Fecha de vigencia de certificado: 02 de abril de 2026

Escanee el código QR para verificar certificado



Código de verificación: 76904438

Ing. Cristian Duarte R.  
Jefe División Certificación