



Certificado de Conformidad

Servicio Técnico de Extintores

Certificado STE-156

INCEN, certifica que:

BERTIL TENGELIN SERVICIOS TILTRAT CHILE E.I.R.L.

“TILTEXTINTORES CHILE” RUT 76.904.438-8.

Servicio técnico fijo, ubicado en Tacna N°367, Barrancas, San Antonio.

Se encuentra certificado según modelo **ISO/CASCO 6** y en **NCh3268:2019** Servicio Técnico-Requisitos, **NCh2056:2019** Revisión, mantenimiento y recarga, **INN/ET2:2019** Esquema de Certificación para Servicios Técnicos de Extintores y **Decreto Supremo 44** del 18 de marzo de 2015 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Alcance: Revisión, mantención, recarga de extintores a base de polvo químico seco de 1 kg a 100 kg; Revisión y mantención de extintores a base de dióxido de carbono de 2 kg a 25 kg.

Vigencia de certificación: Hasta el 02 de abril de 2023. Verificar en www.incen.cl.

Santiago, 02 de abril 2020.

Ing. Cristian Duarte R.
Jefe División Certificación

